



Patienter der har gennemgået større behandlinger med mange kroner, broer eller implantater, er selvfølgelig meget interesserede i at vedligeholde og passe på deres nye tænder, hvorfor en regelmæssig undersøgelse med panoramarøntgen er et must for at kunne kontrollere, at alt er som det skal være.



Regelmæssige og nye patienter bør også røntgenundersøges hver 2-3 år med panoramarøntgen, da visse typer af cyster er beliggende så dybt i kæbeknoglen at de almindelige sammenbids-røntgenbilleder ikke vil afsløre dem. Uheldigt lejrede tænder og tandanlæg vil også afsløres ved sådan en undersøgelse.